PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : Z 003793970

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Visite technique périodique	28/09/2016	16001603

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S060Z129

RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE LIANCOURTOIS

ADRESSE : 250 CHEMIN DU MARAIS
60140 LIANCOURT

Tel : 03.44.53.33.89

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : [illegible]

N° D'AGRÉMENT : [illegible]

SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° DATE :

N° D'AGRÉMENT DE L'INSTALLATION :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Genre	Marque	Type
[illegible]	RENAULT	[illegible]

N° dans la série du type	Énergie
[illegible]	[illegible]

Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale
[illegible]	[illegible]

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :

ADRESSE :

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :

[illegible]

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Document présenté :
A1 - Certificat d'immatriculation

Version du logiciel :
N03.04

Les défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite :
1.4.1.1.1. DISQUE DE FREIN : Usure prononcée / détérioration Arrière Gauche, Arrière Droite
4.1.2.1.1. FEU ANTIBROUILLARD AV : Réglage trop haut Droite, Gauche
5.3.2.1.3. PNEUMATIQUE : Usure irrégulière Avant Droite, Avant Gauche
[illegible]

MESURES

[illegible]